La M'Bali à BOALI (Poste)

(Station installée et exploitée par l'ORSTOM. Abandonnée au profit de BOALI-Usine)

Bassin de l'Oubangui

I/ <u>SITUATION</u>: à 2km environ de l'Infirmerie de la Sous-Préfecture de BOALI, en suivant un sentier rejoingnant la M'BALI. 5 éléments sur UPN de 80.

Coordonnées géographiques : 04º49' de latitude Nord 018º07' de longitude Est.

Superficie du bassin versant : 4.780km².

2/ RATTACHEMENT ALTIMETRIQUE

Borne hydrologique, 20m en aval de l'élément 4-5. Denivelée avec le zéro : - 6,567m.

3/ HISTORIQUE

La Mission DARNAUD avait posé une échelle à BOALI et effectué 2 jaugeages.

Station installée en Août 1948 (éléments en bois peznt) en vu des études hydrologiques nécessaires à l'aménagement des chutes de BOALI.

Une seconde station est montée en 1954, à coté de la première et les observations y sont faites à partir du 1 Janvier 1955 (éléments en aluminium).

En 1963, la station est trouvée en mauvais état. Elle est refaite complètement le 17 Janvier 1964, avec la composition actuelle. Son zéro est à la même altitude que celui de l'échelle 1954 (et, probablement, que celui de l'échelle 1948).

La station est fermée en 1969, au profit de BOALI-Usine.


4/ JAUGEAGES			_
n.º	Date	Hem	Q m ³ /s
1	16- 6-1948	119	51.
. 2	3- 7-1948	121	52
3	12- 8-1948	221	98
4	21- 8-1948	2 3 0	102
5	4- 9-1948	2 85	111
6	10- 9-1948	300	117
7	9-10-1948	3577	148
8	20- 9-1948	3 55	147
9	15- 4-1950	01.6	17
10	17- 1-1951	116	56
11	15 - 3- 1951	063	3 8
12	11-11-1951	260	109
13	30- 4-1952	005	19,7
15	10- 6-1960	2 85	116
16	27-11-1963	190	83,4
17	17- 1-1964	104	47,8
18.	23- 5 - 1966	038	27,3
19	18- 7-1966	065	37,0

5/ ETALONNAGE

La station est assez bien étalonnée. L'extrapolation pour les basses eaux n'est pas très importante. Par contre, la relation hauteur-débit n'est pas bien précisée pour les très hautes eaux où l'extrapolation demeure importante.

6/ BIBLIOGRAPHIE


- ANNUAIRE HYDROLOGIQUE DE L'ORSTOM (de 1949 à 1955)
- ETUDE HYDROLOGIQUE DE LA M'POKO AU POINT DE FRANCHISSE-MENT DU CHEMIN DE FER BANGUI-TCHAD. ORSTOM. 1959.
- ETUDE DES BASSES EAUX DE LA M'BALI A BOALI. ORSTOM 1967.



La M'Bali à BOALT-Poste

Barême d'étalonnage

H m	$Q m^3/s$	H m	Q m3/s
0,00	15,5	2,00	86,5
0,10	18,7	2,10	90,2
0,20	22,0	2,20	93,9
0,30	25,3	2 ,3 0	97,60
0,40	28,8	2,40	lol
0,50	32 , 3	2,50	105
0,60	35,8	2,60	109
0,70	39,4	2,70	113
0,80	43,0	2,80	116
0,90	46,6	2,90	120
1,00	50 , 2	3,00	124
1,10	5 3 ,7	3,10	128
1,20	57 ,3	3, 20	132
1,30	60,9	3,3 0	13 6
1,40	64,5	3, 40	140
1,50	6 8,3	3,50	144
1,60	71,9	3,60	148
1,70	75 , 6	3, 70	152
1,80	79,2	3, 80	1577
1,90	82,9	3,90	161
		4,00	166



ENERGIE ELECTRIQUE de l'A.E.F.

BANGUI, le 12 Juillet 1950

Mission à BOALI
PS/11

ENERGIE ELECTRIQUE D'A.E.F.

Hydrologie



Je vous prie de trouver ci-joint un calque de la carte au 1/200.000, sur lequel est reporté l'emplacement de la station de jaugeages de BOALI.

Je crois que la différence de débit de la M'BALI en étiage entre cet endroit et l'amont de la zone des chutes et rapides peut être évaluée à environ 0,5 m3/sec.

Un mesurage de la surface respective des bassins versants permettrait de contrôler ce résultat.

D'après les relevés de l'échelle la M'BALI est restée cette année 13 jours au-dessous de Om, 10 soit 15 m3/sec. et 60 jours au-dessous de Om, 25 soit 20 m3/sec.

P. STURLESE

COURBE D'ETALONNAGE DE LA M'BALI A BOALI

Le seul jaugeage d'étiage avait été effectué par M. AIME à BOALI. Il donnait :


> H = 0.16 m.Q = 17 m3/s.

ENELAEF avait jugé nécessaire de faire effectuer un second jaugeage d'étiage. Nous partagions cette opinion. Un deuxième jaugeage a été effectué par M. ROCHE. On a trouvé le 30 Avril 1952 :

H = 0.05 m.Q = 19 m3/s.

Les points représentatifs des jaugeages sont figurés sur le graphique ci-joint. La dispersion est assez importante sans dépasser des limites raisonnables. La section au point de vue hydraulique est d'ailleurs assez mauvaise ce qui explique cette dispersion.

Nous estimons que pour toutes ces études hydrologiques ultérieures, on doit prendre la courbe tracée sur le diagramme sans rechercher à effectuer des mesures plus précises qui seraient illusoires étant donné la nature de la section.



BASSIN DE LA M'POKO_

M'BALI

16 6 48

POSTE DE BOALI.

DEBIT 51 m3: s

Hauteur à l'échelle

Section

Vitesse moyenne

Vitesse maximum

Rapport

Vitesse moyenne surface

Rapport

Bassin versant

Débit spécifique

H = 1 19

5 = 93m2

U = 55cm/s

V : 83cm/s


U = 0,66

Vm : 63 cm/s

K = U = 0.79

BV = 3100 Km2

DS : 16,5 P: 5 Km2



BASSIN de la M'POKO

MBALI

21-8 -48

POSTE de BOALI

DEBIT 102 mis

Hauteur à l'échelle H = 2.30

Profondeur moyenne Hm = 3^m62

Section $S = 148^{m^2}$

Vitesse moyenne U = 70,5cm/s

Vitesse maximum V = 108 cm/s


Rapport U = 0,65

Vitesse moyenne surface Vm = 74 cm/s

Rapport K U = 0,945

Bassin versant B.V. = 2100 Km2

Debit specifique D.S. = 48,5 1:5: Km2



Moulinet OTT Hèlice 5834 pas 0,50
Le chef de mission L'ingènieur

SERVICE HYDROLOGIQUE

FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LES STATIONS HYDROMETRIQUES

BASSIN: OURANGUI
STATION: M'BOACI - POSTE

RIVIERE: M'BALI

COH 303

- Coordonnées : Lat.

Long.

- Modifications: (voir au verso)

- Date de mise en Service (ou de medification) : 1948

RATTACHEMENT EN ALTITUDE

- Référence du nivellement : Borne hydro

- Altitude de la berne :

- Denivelée avec zéro échelle: . 6,52

- Altitude du zéro échelle : -

EQUIPEMENT

- échelle limnimétrique

- limnigraphe à flotteur

- limnigraphe à bulle

- station jaugée au moulinet

STABILITE:

Basses eaux : parfaite - meyenne - instable - instable

totalement

Hautes eaux : parfaite - instable - instable totalement

larage: bareme operation 31/7/67