## Le NIGER à MALANVILLE

#### I - DONNEES GEOGRAPHIQUES

- Coordonnées de la station

03° 24' E - 11° 53' N

- Superficie du bassin versant

1 000 000 Km2

(fraction active bien inférieure)

- Altitude de la station

155 m

### II - CARACTERISTIQUES DE LA STATION

La station est située au Km 2830

Première échelle : installée en 1952 (25 juin) sur la rive droite du fleuve - Altitude du zéro de l'échelle 155,13.

Deuxième échelle : a été réinstallée (avec le même zéro) sur une pile du pont de Malanville à GAYA en 1959

- Cote du zéro de l'élément 5-6 m : 155,18

- Cote du zéro de l'élément 0-5 m : 154,81 remodition des

Les lectures inférieures à 5 m doivent être corrigées de -37 cm (1966 - 1969)

L'élément 1-2 m ayant disparu, le lecteur ne relevait plus l'échelle dès que la cote à l'échelle était inférieure à 2m (cote réelle 1,63 m).

Echelle actuelle : réinstallée le 5 juillet 1969 comprend 7 éléments (-1 +6 m). - Cote du zéro : 155,13

L'étalonnage rendu délicat par la présence d'une double crue (crue locale en septembre, crue du Niger supérieur en février-mars) est basé sur 51 mesures de débit (liste dans l'annuaire 1968).

 $N \circ 51 - 14.9.69$   $H = 428_5$  Q = 1969 m3/s (CL)

Une courbe de tarage univoque a été tracée pour les basses eaux et la crue soudanaise, une courbe moyenne approchée pour la crue locale.

.../...

## A8 - STATION LIMNIMETRIQUE de MALANVILLE (km 2 830)

Emplacement: une échelle a été installée en Juin 1952, au droit de l'embarcadère du bac GAYA-MALANVILLE. Elle comportait quatre éléments.

A la suite de la construction d'un pont sur le NIGER, une nouvelle échelle a été mise en place le long d'une pile du pont, en 1959. Cette nouvelle échelle a été calée de façon qu'il n'y ait pas de correction à apporter aux relevés anciens (à vérifier).

Relevés : on possède des relevés continus depuis Juillet 1952.

Nivellement : le zéro de la première échelle a été rattaché au nivellement I.G.N. Son altitude était de 155,13.

Jaugeages : une quarantaine de jaugeages ont été effectués par la M.E.A.N., dont liste ci-dessous :

Date	Hauteur:Débit: (cm): m <sup>3</sup> /s:		uteur:Débit: (om) : m <sup>3</sup> /s:		auteur:Débit: (cm): m <sup>3</sup> /s:
27 <b>-</b> 7-52 3 <b>-11-</b> 52	033 170 390 1 830	4- 9-56	255 1 030 292 1 205 340 1 425	30- 5-58 24- 7-58 14- 8-58	162 450 121 365 251 805
31-1-53 27-5-53 17-9-53		20- 9-56 25- 9-56 13-11-56	392 1 560 409 1 600 351 1 435 361 1 520	5- 9-58 17- 9-58 24- 9-58 26- 9-58	319 1 060 383 1 380 410 1 505 400 1 420
14-10-55	473 2 300		370 1 600	3-10-58	386 1 370
28-1-56 13-4-56 25-5-56 19-6-56 12-7-56 8-8-56	161 555 74 255 30 120	10- 9-57 26- 9-57	396	13- 3-59. 1- 4-59 21- 4-59 13- 5-59 26- 9-59	407     1 625       383     1 480       303     1 120       166     520       512     2 130
16-8-56				4- 2-60	403 1 720

+155.176 pour (155.130RSTOM)

Malaurell

Attendu que la constante de Malanville a été déterminée en passant par l'intermédiaire du fond moyen du Niger, qui est tiré du plan Beneyton avec plus ou moins de précision, nous avons essayé de la déterminer avec une plus grande certitude.

Monsieur BARRON, Ingénieur-Géomètre, s'est rendu à GAYA pour faire des observations complémentaires :

- 1/ Vérification du rattachement du limnimètre
- 2/ Profil à la hauteur du limnimètre (en aval des piles du pont de Malanville).
- 3/ Lecture du limnimètre.
- 4/ Mivellement des deux limnimètres.
- 5/ Profil à 100 mètres en aval de la pointe de l'île coté 158m sur le plan au 1/50 000 (Gaya 3d).
- Vérification du rattachement du limnimètre II sur la berge
  (voir carnet)

  Départ: RN IGN Matricule 107 161.358 161.538 confrint


  AhA + 0.108

  AhRNA-cote 6<sup>th</sup> du limnimètre II 0.470

  Cote 0 du limnimètre 6.000

0 du limnimètre II (berge)
5 et 4/ Nivellement des deux limnimètres

Un deuxième limnimètre se trouve fixé avec du fer à béton sur une pile du pont; c'est sur celui-ci que se font la majorité des lectures des hauteurs d'eau au cours de l'année : appelons le limnimètre 1





STATION DE SITUATION AU. 1.7.69. MALAMVILLE Oal (manque 1az) 08 17 2 à J. le tout trop bas de 36,6 cm. GAYA rampe du bac - 1 5a6 trop bas de lifen MALANVILLE MALANVILLE 80 00 RG R. du Datorney R.du Higer SITUATION AU S. 7.69. 526 I Trop bas de 1,5 cm 325 -1a+1 /a3 at 100 00 00 00 00 Ba les élements de -1 a +5 ont été placés 36,6 cm plus hant que les restes du 0 a 5 le 5 a 6 a été convervé tel que. 市。14-7.69.


STATIOH DE MALAMVILLE

VUE de l'aval RD.

apres refections







STATION カビ HIVELLEMEHEHT MALANVILLE du 28.1.70. RATTACHEMENT 4 DES REPERES. 5a6 Trop hant de 27 mm -@ O + 5,666 m du Zero + 5,594 , + 4,891 亚二

J. Thx. 2.2.70

ENTREPRISE

DE

# LUNANNAX DABTICE DE T. OAESA

NANTES


TERRITOIRE DU HIGER

# PONT - ROUTE GAYA + MALANVILLE SUR LE NIGER

# PLAN D'ENSEMBLE


ECH. : 0 . 002 RM.

PLAN Nº	DATE	INGENIEUR	DESSINATEUR	OBSERVATIONS
a	8. 5. 57	WH	<u>9.c.</u>	
C-55				
(1-96)				




MALANVILLE

COTE



## - ELEVATION -



## - VUE EN PLAN -

455. 40

