

Echelles du BADI

Lors de notre passage au BADI nous avons constaté la rupture de l'échelle de crue n°2 placée dans le lit de la rivière. Malgré la robustesse de cette échelle un corps flottant, vraisemblablement un tronc d'arbre, a tordu les 2 fers cornières et cassé le madrier supportant les graduations. Les lectures ont cependant été poursuivies dans la mesure du possible. De ce fait une correction est à supporter à ces cotes à dater du 10 AOUT.

L'angle que fait l'échelle avec sa position normale est de 40°. La correction s'étend entre la cote 64 qui correspond au sommet de l'angle et la cote 80 qui est à l'extrémité de l'échelle.

Cette échelle ayant déjà subi un sort semblable l'année précédente, nous prévoyons son déplacement à proximité de la berge et si possible près de l'échelle n°3.

L'échelle n°3 semble un peu courte, la crue de cette année étant montée légèrement au-dessus. Nous pensons poser une échelle de crue exceptionnelle.

D'autre part, lors de notre passage le 6 Janvier 1951, les lectures n'étaient pas faites depuis le 14 Décembre 1950-soit près de 3 semaines-Le lecteur ne recevant pas de rétribution avait certainement tendance à abandonner ses déplacements. Nous pensons améliorer cet état de choses par l'envoi régulier de ses mensualités.

KINDIA, le 8 Janvier 1951

Signé : Y. MOUNE

E. E. G. — KONKOURS

Enplacement des échelles

