

HISTORIQUE

DE L'ANNÉE 1978

STATION : DES REGÈLES CALCAIRES No 4835902

COURS D'EAU ou DÉRIVATION B. V. NORD

OBSERVATEUR : DJILANI - Superviseur M^{re} MOHIEDINE - M^{re} BOUM

MODIFICATIONS DU BASSIN VERSANT : (Porter dans cette rubrique les renseignements qui n'ont pu être portés sur les tableaux de débits).

Aucunes

COMPTE RENDU CHRONOLOGIQUE : (Préciser tout ce qui concerne gel, appareillage, génie civil, modifications apparentes du seuil de contrôle, éboulements, comptes rendus de visite...)

de 1974 à juillet 1977, la partie comprise entre l'entrée du limnigraphique et le seuil d'entrée du canal rectangulaire à entrée profilée est sujette à des dépôts d'alluvions à changer ceux.

Les nettoyages antérieurs ayant été fait irrégulièrement de 1974 à 1977, il a été décidé, depuis juillet 1977 de laisser la formation de ces dépôts, en veillant que il y ait communication entre le canal et le limnigraphique.

En cours de l'année 1977-78, on a constaté que les hauteurs d'eau de l'écoulement ont été passées de la cote 015 à la cote 014.

De fait de la faible sensibilité de la station, le tarage doit être modifié, les cotes entre les cotes 014 et 015.

PRECISION ESPÉRÉE POUR LES RESULTATS DE L'ANNEE


éviter les anomalies dans les enregistrements de hauteur d'eau et une meilleure connaissance du débit de moyennes et basses eaux (10³/s).

DIVERS : (Photos caractéristiques, croquis) les mettre au dos de la présente fiche.

* Indiquer le nom et l'adresse de l'observateur si la station est nouvelle, ou s'il y a eu changement de l'observateur dans l'année. Dans le cas contraire, Indiquer la mention : le même qu'en 19...

BASSIN VERSANT DE L'OUED SIDI BEN NACEUR
CARTE D'ÉQUIPEMENT

CARTE 2.1 A



1373-1378