
CABUCCA sur le Rio CORUBAL
PLAN de situation
KOLIBA
Rio SELI
Rio CORUBAL
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
N
0 400 800 1200 1600 m

STATION: CABUCA
BASSIN: RIO GEBA (CORUBAL)
RIVIERE: RIO CORUBAL
LATITUDE:+12°08'48 LONGITUDE:- 13°56'58
SUPERFICIE du bassin:16000km2
ALTITUDE: 40m

1 SITUATION

Station en rive droite en aval de la confluence du RIO SELI et du KOLIBA (7.5km) située à 10km du village de CABUCA, en suivant une piste marquée par les services de la santé.

2 DESCRIPTION

Station remise en état le 30.06.1989, installation de mires MIST sur UPN de 80mm : batterie de 0 à 5m

Ancienne station installée le 24.03.83 suivant inscription sur béton de l'élément 7 à 8m: batterie d'échelle jusqu'à 12m

Repère hydrologique : borne IGN renversée par un camion

3 COTE OBSERVEE le jour de la visite

H=104 le 17.02.90 à 18H00

4 NIVELLEMENT

000 du 0 à 1m système 89	0000	
200 du 1 à 2m système 89	2002	
300 du 2 à 3m système 89	3007	
400 du 3 à 4m système 89	4004	
500 du 4 à 5m système 89	5004	
100 de l'élément noté 0à1m sur 2 UPN soudés	4162	
100 élément céramique sur pilier béton	6167	
700 du 6 à 7m système 83	6987	
300 élément tole émaillée sur UPN 140	7147	noté 2 à3m
800 du 7 à 8m système 83	8000	
100 2è élément en céramique sur pilier	9177	
100 3è élément en céramique sur pilier	11188	
100 4è élément en céramique sur pilier	12190	

5 TRAVAUX A REALISER

Installer un élément négatif ; le niveau de l'eau descend en dessous du zéro de l'échelle.

Installation d'une batterie d'échelle cohérante tout en faisant attention à connaitre les calages des autres échelles. Réinstallation d'un repère hydrologique.

6 REMARQUE

Beaucoup de simulis