

extrait du Rapport de H. Lédibe' (tourné du 22 au 27-7-1974)

Mercredi 24 Juillet

STATION de SEGOU

côte à 8 heures : H = 3,52 m lue à l'échelle.

a) Etat de l'échelle

Elle comprend un élément double allant de 3 à 5 m et un élément 5 à 6 m. Tous les éléments sont en bon état.

b) Travaux effectués

1/ Pese d'un repère SH à côté de l'élément 5 à 6 m.

2/ Rattachement du repère SH et de l'échelle au repère IGN RN 37 côté 286,894 m.

Repère RN 37                      côte : 286,894 m

Repère SH                        " : 284,334 m

Bas élément 5 à 6 m            " : 283,457 m

" " 4 à 5 m                    " : 282,435 m

Il ressort de ce nivellement que le bas de l'élément 5 à 6 m est à 0,877 m au-dessous du repère SH et que l'élément double 3 à 5 m est trop bas de 22 mm, il faut donc retrancher 2 cm à toutes les côtes lues sur cet élément double.