La M'Poko à TOGBO

(Station installée par l'ORSTOM, pour un ancien projet de chemin de fer. Abandonnée)

Bassin de l'Oubangui

1/- SITUATION

Au pont de la route BOSSEMBELE-BOSSANGOA, en amont, coté rive droite.

3 éléments (1-2, 2-3, 3-4) sur fer.

Coordonnées géographiques : 06º02' de latitude Nord.

017º28' de longitude Est.

Superficie du bassin versant : 200km².

2/- RATTACHEMENT ALTIMETRIQUE

Repère hydrologique : croix gravée sur le dessus du parapet amont du pont, à l'extrémité coté BOSSEMBELE.

Denivelée: -5,894m.

3/- HISTORIQUE

Station installée en 1957. Les relevés commencent le Ier Janvier 1958.

Abandonnée le 22 Juillet 1966.

4/- JAUGEAGES

The state of the s			
Μō	Date	Hem	$Q m^3/s$
Pater	18- 5-1958	124	1,18
2	16- 7-1958	155	2,23
3	7-11-1960	182	7,2

5/- ETALONNAGE: Néant.

6/- BIBLIOGRAPHIE: Néant.

CENTRE ORSTOM DE BANGUI

SERVICE HYDROLOGIQUE

FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LES STATIONS HYDROMETRIQUES

BASSIN: OURANOU!

STATION: TOGBO

MIPOKO RIVIERE:

COH 303

- Coordonnées : Lat.

602 N

Long. 470 gg E

- Modifications: (voir au verso)

- Date de mise en Service (ou de medification):

RATTACHEMENT EN ALTITUDE

- Référence du nivellement : repere hydro - Altitude de la berne :

- Denivelée avec zéro échelle: 589

- Altitude du zéro échelle :

EQUIPEMENT

- échelle limnimétrique

- limnigraphe à flotteur

- limnigraphe à bulle

- station jaugée au moulinet

STABILITE:

parfaite - meyenne - instable - instable Basses eaux:

totalement

parfaite - instable - instable totalement Hautes eaux :

14/12/66 M'Poko à TOGBO

Station abandonnée L'échelle a été repérée en altitude pour permettre une éventuelle réinstallation à la même cote:

2 de 1-2 : 1,999 : état médiocre 3 de 2-3 : 2,772 : état médiocre 4 de 3-4 : 3,998 : état médiocre

repère hydro 5,894: : bon état

Description du repère hydro:

croix gravée sur le dessus du parapet amont du pent (béton), à l'extrémité coté Bangui.