

Mahieux André

Hydrologue

VSP

Rapport de tournée du 24-01-73 au 1-02-73

24 : - Rivière : Kan
Station : Tiebissou
Quelques mares d'eau sans écoulement - échelles à sec

25 : - Rivière : Bagoé
Station : Kouto

Implanté élément 0-1, 1-2, 2-3 en amont du radier - Nivellement de ces échelles par rapport à élément 3-4
Vu le lecteur, contrôle du cahier, ramassé carnet 72, payé celui-ci.

HE 040 à 11 H 30 aval
HE 063 amont

éléments en amont du radier

le 4 (3-4)	:	056,4	:	élément plus haut de 0,3 cm le 4/12/72	
	:		:	plus haut de 0,3 cm	
le 3 (2-3)	:	156,4	:	100,0	:
le 2 (1-2)	:	256,4	:	100,0	:
	:		:	200,0	:
	:		:	"	"
le 2 (1-2)	:	130,4	:		
le 1 (0-1)	:	230,3	:	99,9	:
	:		:	299,9	:
	:		:	"	0,4 cm
	:		:		

Rivière : Loa
Station : Dembasso
HE 220 à 14 H 00
Lecteur absent

Rivière : Bagoé
Station : Tombougou
HE 045 à 15 H 30
Lecteur absent

26 : - Rivière : Niangboué
Station : Ponondougou
HE 100 à 9 H 00
HE 112⁵ élément (1-2)

Rivière : Kohoua
Station : Farandougou
HE 192 à 11 H 00 par nivelllement

L'élément de basses eaux - 2-4 est implanté au milieu de la rivière et est cimenté
changé élément 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 en perçant le fer IPN de 160 pour fixation

.../...

Boisé à Kusto

Grand à l'âge
de 10 ans

échelle amont par MATHEZ

25-1-73


fixation des éch. amont




au lit de temps à temps
en amont et de t. en t.
en avanç

c'est forgé !


Lechelle konts 1973




h eck kow 1973



echelle Kouto 1960
"aval"





1 m

echelle Konto 1960
aval

