




STATION DE LA MÉKROU



4a6 Trop bas de 107 mm

3a4 Trop bas de 61 mm

Situation après
remise en état
le 23.4.69.





Thv. 30.4.69


STATION
DE
LA
ME KROU.

SITUATION APRES
LA REMISE EN ETAT
DU 23.1.1970.

Mékrou




emplacement
de la mire



J. Tho 2.2.70

STATION
DE
LA
MEKROU



Thy. 14.7.67