




STATION
DE
L'IRAMEE



Muilement du 27.1.70.

2a3 trop bas de 6 mm par rapport au zero.
3a5 " de 46 mm "
5a7 " de 41 mm "

Avant cette date du 27.1.70 le negatif devait être trop haut de 4 cm #




- ① ancien emplacement du negatif jusqu'au 27.1.70
- ② nouvel emplacement au 27.1.70.

J. Thx. 2.2.70

PLAN DE SITUATION

STATION DE L'IRANE

1957



1957