


SECTION HYDROLOGIQUE ORSTOM LIBREVILLE

BASSIN OGOOUE

RIVIERE NGOUNIE

STATION BAC MOUILA

POSITION DU PROFIL EN TRAVERS EXECUTE LE 5 AVRIL 1962



- ⊙1-2-3 4 = Repères de position
- ⊙1- Peinture blanche sur mur
- ⊙2-3 Peinture blanche sur arbres
- ⊙4- Panneau bois peint en blanc et cloué sur palmier

□ - Palmier

△ - Bambous de chine

