

FICHE D'INSTALLATION

Date : 02.02.87

Station : BALAN (avant le 2.3.87)

N° HYDROLOGIQUE : 1171501702

N° EMETTEUR : 10168

Latitude : 9°46"

Longitude : 9°10'

Rivière : MILO

Cote à l'échelle : 0,94 Cote de la prise : - 0,83

Cote du coffret : 11,5 m

Type de support : UPN

N° Balise : 8640021

N° SPI : 2128

N° Cartouche : 686265


CHLOE : 8017

Période : 30'

Seuil : 1 cm

Contrôle émission : 159"

REMARQUES : Pose du SPI à 10 m en aval de l'échelle de 0-1 m dans les rochers. Une rallonge de 20 m a été nécessaire. Le 2.03.87 la sonde a été déplacée de 50 m vers l'aval. Voir fiche suivante.




FICHE D'INSTALLATION

Date : 02.02.87


Station : BALAN	Rivière : MILO
N° HYDROLOGIQUE : 1171501702	Cote à l'échelle : 0,67 Cote de la prise : - 0,29
N° EMETTEUR : 10168	Cote du coffret : 11,5 m
Latitude : 9°46" Longitude : 9°10'	Type de support : UPN

N° Balise : 864021	N° SPI : 2128	N° Cartouche : 686265
CHLOE : 8017	Période : 30'	Seuil : 1 cm
		Contrôle émission :

REMARQUES : La sonde SPI a été déplacée à l'aval pour être immergée plus profondément et suivre la totalité de l'étiage. Pose le 2.3.87 de l'élément d'échelle de 0-1 m.



MILO A BALAN



Nivellement du 16-10-86

