


CROQUIS DE SITUATION

STATION: *de*
GALONGO



Composition de la station 1 Echelle de crin en lave émaillée - inclinée à 45%. de 0 à 11.00
les éléments sont longs de 1,414^m - confirmation de D. Pauze - janvier 61.

1 Station de jaugeage.

Cote du zéro de l'échelle + 69.691 par rapport au 0 du marégraphe de
St Louis. N^o I. G. N. MAS. N^o 56 N
+ 69.236 N^o I. G. N.

MODIFICATIONS SURVENUES :

DATE	MODIFICATIONS
Mai 1951	Vieille échelle métallique - 0 MEFS. - 71.48- (detache)
1955	Par échelle Lave emallée par UHEA - 0 MEFS : 70,05 Rattachement nouvelle échelle à Lave emallée à I.G.N. MAS. 69.691 et par rapport au 0 I.G.N. + <u>69.235</u>